



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Modell	A5 35 Cabriolet 2.0 TDI S line
Aufbau	Personenkraftwagen Cabrio		(M-H) (269)
FIN	WAUZZZF56NN008065	Erstzulassung	18.07.2022
		abgelesener Tachostand	72.715 km
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Zul. Gesamtgewicht	2.170 kg
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Hubraum	1.968 cm ³
Leistung	120 kW (163 PS)	Anzahl Türen	2
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitzplätze	4
Farbe	Ibisweiß	Fälligkeit HU	08/2027
		Polster Typ / Farbe	Leder / Schwarz

Bemerkungen

Dieselmrückruf des Herstellers wurde nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist bezogen auf Alter, Laufleistung und Nutzung den üblichen Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert.

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten links, Stoßfänger hinten

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	255/35 R 19 96 Y	S / S	3 mm
Vorne rechts	255/35 R 19 96 Y	S	3 mm
Hinten links	255/35 R 19 96 Y	S	6 mm
Hinten rechts	255/35 R 19 96 Y	S	6 mm
Tirefit			

Legende: S=Sommer / S=Schadhaft

Zustand / Erhaltung

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 05.09.2025 bei 54.862 km
Wartungsnachweis: digital

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Rußpartikelfilter
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Klimaautomatik	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Akustik-Verdeck (schwarz)	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Seitenairbag vorn
Anti-Blockier-System (ABS)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Servolenkung elektro-mechanisch
Audi Drive Select	Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)	Sport-Fahrwerk
Außenspiegel Wagenfarbe	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI	Start/Stop-Anlage
Dachhimmel Stoff schwarz	Radio Plus	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Einparkhilfe hinten	Parkbremse elektro-mechanisch	Tagfahrlicht
Einstieghilfe Easy-Entry	Radioempfang digital (DAB)	Verdeckbetätigung vollautomatisch
Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage und Schriftzug, beleuchtet	Reifen-Reparaturkit	Wegfahrsperrung (elektronisch)
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Reifenkontroll-Anzeige	Windschott
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		Wärmeschutzverglasung grün getönt
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ambiente-Beleuchtung	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Matrix-LED-Scheinwerfer
Audi Sound-System	Geschwindigkeits-Regelanlage	Mittelarmlehne vorn
Audi connect (Internetbasierende Dienste) (kostenpflichtig)	Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt	Pedale und Fußstütze in Edelstahl
Fahrassistenz-System: Effizienzassistent	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Scheibenwischer mit Regensensor
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (Audi pre sense)	Interieur-Paket S line	Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
Fahrassistenz-System: Pausenempfehlung	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Sitze vorn elektr. verstellbar
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	Komfort-Paket Sitze	Sitzheizung vorn
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	LM-Felgen	Sportsitze vorn
Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Sprachsteuerung
	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht)	USB-Anschluss
	Lenkrad mit Multifunktion	Universal-Schnittstelle Bluetooth
	Lenkrad mit Schaltwippen	


Vorschäden

Das Fahrzeug hat einen instandgesetzten Vorschaden laut Vorbesitzer.

Behoben

Ja

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug - Lackierung Oberflächenkratzer, Dellen, Steinschläge
Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, außerhalb Sichtfeld (Randbereich) erneuern
Kofflülge vorne rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau
Tür vorne rechts - Türkante beschädigt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Seitenteil hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau
2x LM-Felgen beschädigt, instandsetzen

Innenraum

Fahrzeug Innenraum, Gebrauchsspuren

Reifenbewertung

	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>Kommentar</i>
Vorne links	S / S	3 mm	erneuern

Legende: S=Sommer / S=Schadhaft

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, außerhalb Sichtfeld (Randbereich) erneuern



Bild 2: Außen, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau



Bild 3: Außen, Tür vorne rechts - Türkante, beschädigt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 4: Außen, Seitenteil hinten rechts, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau




Bild 5: Außen, 2x LM-Felgen, beschädigt, instandsetzen

Sonstige Bilder



1.



2.



3.