

## Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Modell	Sprinter III HKb 314 CDI RWD
Aufbau	Transporter Kombi Hochrau	Erstzulassung	28.01.2021
FIN	W1V9077351P298634	abgelesener Tachostand	54.015 km
Kraftstoffart / Energiequelle	Diesel	Zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Hubraum	2.143 cm <sup>3</sup>
Leistung	105 kW (143 PS)	Anzahl Türen	4
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitzplätze	8
Farbe	Obsidianschwarz Metallic	Fälligkeit HU	08/2027
		Polster Typ / Farbe	Stoff / Schwarz

## Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft. Kein ZB1- nur Datenbestätigung vorhanden.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube

## Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	245/65 R 17 111 H	W	3 mm
Vorne rechts	245/65 R 17 111 H	W	3 mm
Hinten links	245/65 R 17 111 H	W / S	1 mm
Hinten rechts	245/65 R 17 111 H	W / S	1 mm
Tirefit fehlt			

Legende: W=Winter / S=Schadhaft

## Zustand / Erhaltung

Wartung: am 02.12.2024 bei 48.775 km


## Serienausstattung

<p>3. Bremsleuchte                  Ablagefach oberhalb Frontscheibe                  Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite                  Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren                  Ablagenetz an Vordersitzlehne links                  Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts                  Airbag Beifahrerseite                  Airbag Fahrerseite                  Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)                  Anti-Blockier-System (ABS)                  Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                  Antriebsart: Heckantrieb                  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                  Außentemperaturanzeige                  Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi                  Dachverkleidung                  Dachverkleidung im Fahrerhaus                  Einschaltautomatik für Fahrlicht                  Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                  Fenster für hintere Türen                  Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links                  Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts</p>	<p>Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte links                  Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte rechts                  Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links                  Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts                  Fensterheber elektrisch vorn                  Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)                  Heckscheibe heizbar                  Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard                  Keyless-Start                  Komfort-Fahrwerk                  Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste (kostenpflichtig)                  Kunststoffboden im Lade-/Fahrgastraum                  Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                  Leuchtweitenregelung                  Markierungsleuchten seitlich                  Mercedes-Benz Notrufsystem                  Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT                  Partikelfilter                  Radstand 4325 mm</p>	<p>Reifendruck-Kontrollsystem                  Rückspiegel innen                  Scheinwerfer Halogen                  Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                  Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz                  Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz                  Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz                  Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar                  Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne                  Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar                  Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne                  Start/Stop-Anlage Motor                  Tagfahrlicht                  Verglasung rundum                  Wegfahrsperrung                  Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)                  Zentralverriegelung mit Fernbedienung                  Zul. Gesamtgewicht 3,50 t                  Zusatzheizung (Luft) elektrisch</p>
--	---	---

## Sonderausstattung

<p>8-Sitzer                  Anhängerkupplung (Kugelkopf starr)                  Audiosystem: Radio                  Außenspiegel elektr. anklappbar                  Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                  Bluetooth-Schnittstelle                  DAB-Tuner (Radioempfang digital)                  Einparkhilfe hinten                  Einparkhilfe vorn                  Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts                  Freisprecheinrichtung                  Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                  Heckflügeltüren mit Verglasung                  Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze                  Klimaanlage geregelt (Tempmatik)                  Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum</p>	<p>Lenkrad (Leder 3-Speichen)                  Lenkrad mit Multifunktion                  Lenkrad mit Schaltwippen                  Multimediastystem MBUX                  Navigationssystem für Multimediastystem MBUX                  Nebelscheinwerfer                  Reiserechner                  Rückfahrkamera                  Scheibenwischer mit Regensensor                  Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite                  Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite                  Seitenairbag vorn</p>	<p>Sitzbezug / Polsterung: Stoff                  Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort                  Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar                  Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit ausziehbarer Oberschenkelauflage                  Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                  Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar                  Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit ausziehbarer Oberschenkelauflage                  Steckdose 230V im Fahrerhaus                  Touchscreen                  USB-Vorrüstung                  Verglasung hinten abgedunkelt (Folie)                  Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum Luxus                  Vorderachse verstärkt</p>
--	--	---

## Reparaturkosten / Minderwerte



## Optischer Zustand

Seitenwand (lang) hinten links, vorne Dellen , smart repair  
 Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen

## Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

## Sonstiges

Eventuelle Eintragung Tönungsfolie, durchführen  
 HU/AU fällig, durchführen

## Fehlteile

Tirefit fehlt, erneuern

## Reifenbewertung

	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>Kommentar</i>
<b>Hinten links</b>	W / S	1 mm	erneuern
<b>Hinten rechts</b>	W / S	1 mm	erneuern

Legende: W=Winter / S=Schadhaft

## Schlussbemerkung

---

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.






Bild 1: Außen, Seitenwand (lang) hinten links, vorne, Dellen , smart repair

## Sonstige Bilder



1.



2.



3.